

Nr zlecenia DEKRA: DEK (C)/WAR/08287/17/02/08
Nr zlecenia/szkody: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Data zlecenia: 08-02-2017

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zlecniodawca:
DEKRA Własne .
CENTRALA DEKRA Polska
ul. Rzymowskiego 28
02-697 Warszawa



Rzeczoznawca: **mgr inż. Andrzej Majewski**
DEKRA Polska - Centrala

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
DEK-I/WPO(S)/100, WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

DEK (C)/WAR/08287/17/02/08
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
08-02-2017

Zlecniodawca

DEKRA Własne .
CENTRALA DEKRA Polska
ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
VOLKSWAGEN
Jetta 11-14, Jetta 2.0 TDI Highline

Nr rejestracyjny
VIN

WI1227R
WVWZZZ16ZBM129183

Data oględzin
Miejsce oględzin

2017-02-13
MAZOWIECKIE, 00-546 Warszawa, Ks. Skorupki
Ignacego, ul. Skorupki 4

Zestawienie wyników

Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹ **39 600 zł**

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0089540
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Jetta 11-14
Typ/wersja	Jetta 2.0 TDI Highline
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1411
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1940
Rozstaw osi 1/2	2651
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KOX
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	140/103
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WI1227R
VIN	WVWZZZ16ZBM129183
Data 1. rejestracji	18-08-2011
Data nast. bad. techn.	04-08-2017
Rok produkcji	2011 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	149 002 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, ULTRA GRIP 8	205/55 R16 91T	3,0 mm
	lewe	Goodyear, ULTRA GRIP 8	205/55 R16 91T	3,0 mm
tylna	prawe	Goodyear, ULTRA GRIP 8	205/55 R16 91T	7,0 mm
	lewe	Goodyear, ULTRA GRIP 8	205/55 R16 91T	7,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. 4/5 zagłówki | 26. Komputer pokładowy MFA Plus |
| 2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 27. Koło zapasowe - pełnowymiarowe |
| 3. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania | 28. Lakier uni |
| 4. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne) | 29. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane |
| 5. Asystent podjazdu | 30. Lusterka boczne w kolorze nadwozia |
| 6. Chromowane listwy na osłonie chłodnicy | 31. Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane |
| 7. Chromowane obramowanie osłony wlotu powietrza do chłodnicy | 32. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem |
| 8. Dywaniki - wykładzina z przodu i z tyłu | 33. Oparcie tylnej kanapy z podłokietnikiem i otworem na długie przedmioty |
| 9. Dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego skórzane | 34. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, bezwładnościowe - przód |
| 10. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania | 35. Przedni podłokietnik ze schowkiem |
| 11. ESP - system stabilizacji toru jazdy | 36. Radio RCD 210 CD/MP3 + 4 głośniki |
| 12. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 37. Regulacja zasięgu reflektorów |
| 13. Felgi aluminiowe 16 Atlanta z ogumieniem 205/55 | 38. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód |
| 14. Fotel kierowcy - manualna regulacja wysokości | 39. Tapicerka materiałowa Gloss |
| 15. Fotel pasażera - manualna regulacja wysokości | 40. Tempomat |
| 16. Fotele przednie - sportowe | 41. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 17. Fotele przednie z regulacją lędźwiową | 42. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył |
| 18. Gniazdo 12V w bagażniku | 43. Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej |
| 19. Immobilizer | 44. Uchwyty na kubki z przodu |
| 20. Kierownica skórzana, 3-ramienna | 45. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, progresywne - zależne od prędkości auta |
| 21. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych | 46. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 22. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 47. Zamek centralny z pilotem |
| 23. Klamki w kolorze nadwozia | 48. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 24. Klimatyzacja automatyczna Climatronic | 49. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu |
| 25. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|--------|
| 1. Lakier metalik | 370 zł |
| 2. Radio RCD 310 CD/MP3 + 8 głośników | 150 zł |

Wypożyczenie dodatkowe

- | | |
|--|----------|
| 1. Czujniki parkowania - przód - tył | 120 zł |
| 2. Ogrzewanie przednich foteli | 210 zł |
| 3. Spryskiwacze reflektorów | 80 zł |
| 4. Zestaw kół zimowych | 1 000 zł |

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/sprzedaż)¹ 43 100 zł**Korekty**Pierwsza rejestracjaKorekta 1. rejestracji **530 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 43 630 złPrzebiegKorekta przebiegu **-1 780 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 41 850 złWyposażenieKorekta wyposażenia **1 930 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 43 780 złInneAktualna sytuacja rynkowa (-5,00%) -2 093 zł
Stan pojazdu (-5,00%) -2 093 złŁącznie inne **-4 185 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 39 595 zł**Wartość rynkowa pojazdu**

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

39 600 zł (brutto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2017 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 16-02-2017

Rzecznik DEKRA:
mgr inż. Andrzej Majewski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/33

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	110 - 165
2	Łotnik przedni lewy	110 - 165
3	Słupek przedni lewy	110 - 165
4	Drzwi przednie lewe	110 - 165
5	Dach	110 - 165
6	Słupek środkowy lewy	50 - 80
7	Próg lewy	50 - 80
8	Drzwi tylne lewe	110 - 165
9	Łotnik tylny lewy	110 - 165
10	Pokrywa/klapa	110 - 165
11	Łotnik tylny prawy	110 - 165
12	Drzwi tylne prawe	110 - 165
13	Słupek środkowy prawy	50 - 80
14	Próg prawy	50 - 80
15	Drzwi przednie prawe	110 - 165
16	Słupek przedni prawy	110 - 165
17	Łotnik przedni prawy	110 - 165

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Drzwi	przed. p.	zarysowanie, głębokie	w części dolnej	wgniecenie,
Próg	praw.	wgniecenie/nia	w części środkowej	zarysowanie,
Drzwi	tyln. p.	wgniecenie/nia	w części dolnej	
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie, łagodne	w części tylnej	
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie	w części przedniej	i dolnej,
Błotnik	tyln. p.	wgniecenie/nia	w części dolnej	
Drzwi	tyln. p.	wgniecenie/nia, łagodne	w części środkowej	
Błotnik	tyln. l.	wgniecenie/nia, punktowe	w części środkowej	
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie, punktowe	w części dolnej	
Błotnik	tyln. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	na krawędzi	
Drzwi	przed. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	na krawędzi	

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie	w części prawej	, dolnej,
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- szyba czołowa - punktowy odprysk,
- krata wlotu powietrza zderzaka przedniego wraz z dolną listwą - pęknięte,
- zderzak przedni - odstaje w cz. prawej, nieprawidłowy montaż,
- listwy zewn. szyb drzwi - liczne odpryski/ubytki powłoki ozdobnej,

NADWOZIE/Wnętrze**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- zapalniczka - brak,

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Pojazd wg specyfikacji fabrycznie wyposażony w 16 calowe aluminiowe tarcze kół wraz z letnimi oponami.

Podczas oględzin pojazd miał założone stalowe felgi z zimowymi oponami oraz kołpaki.

Komplet kół fabrycznych z oponami letnimi przedstawiono podczas oględzin - 4 opony Hankook Ventus Prime 2 205/55 r16 91V wys. bieżnika 2x6 mm, 2x7 mm.

Fabryczny komplet kół letnich oraz zastaw kół zimowych stanowi integralne wyposażenie wycenianego pojazdu.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi:

Podczas oględzin przedstawiono 1 klucz uruchamiający pojazd.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

- dowód rejestracyjny pojazdu,

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bez numeru, ostatni wpis serwisowy z dnia 16-03-2015 przy stanie licznika 145800 km,

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
Wykonano próbę ruchową na terenie parkingu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Zastosowano korektę ze względu na aktualną sytuację rynkową na podstawie analizy rynku wtórnego analogicznych pojazdów przedmiotowego producenta.
W załączniku przykładowe oferty handlowe.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
zestaw kół fabrycznych



Fot. 24.
szyba czołowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
zderzak p



Fot. 26.
zderzak p

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
zderzak p



Fot. 28.
zderzak p

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

drzwi pp

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
próg p



Fot. 32.
drzwi tp

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
drzwi tp



Fot. 34.
błotnik tp

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
błotnik tp



Fot. 36.
błotnik tp

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
drzwi tp



Fot. 38.
błotnik tl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
drzwi tl



Fot. 40.
błotnik tl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
drzwi pl



Fot. 42.
drzwi pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
lusterko p



Fot. 44.
listwa okienna

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
listwa okienna



Fot. 46.
brak zapalniczki

Arkusz kontrolny

Producent	VOLKSWAGEN
Model	Jetta 11-14
Typ	Jetta 2.0 TDI Highline
Nr rejestracyjny	WI1227R
VIN	WVWZZZ16ZBM129183

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2010)	37 500 zł
Notowanie (2011)	43 100 zł
Notowanie (2012)	46 200 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	18-08-2011
Data wyceny	16-02-2017
Okres eksploatacji [lata]	5,58
Korekta 1. rejestracji	530 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	43 630 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	121 800,00
Różnica przebiegu	-27 202,00
Wartość korekty	-1 780 zł
Korekta przebiegu	-1 780 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	41 850 zł

Wypożyczenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Czujniki parkowania - przód - tył		120 zł		
2	Ogrzewanie przednich foteli		210 zł		
3	Spryskiwacze reflektorów		80 zł		
4	Zestaw kół zimowych		1 000 zł		

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia	1 930 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	43 780 zł

Inne

Łącznie inne	-4 185,00 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	39 595 zł

Wartość rynkowa pojazdu 39 600 zł (brutto/sprzedaż)¹